

### Korjaus sivulle 12

Kappaleessa A1.1 JÄYKISTYKSEN KUVAUS oleva teksti:

2. Puolet vaakarakenteen yläpuolelle jäävästä kuormasta ja kaikki vaakarakenteen yläpuolelle jäävästä kuormasta siirretään jäykistävän vaakarakenteen avulla rakennuksen sivuseinille.

pitää olla

Puolet vaakarakenteen **alapuolelle** jäävästä kuormasta ja kaikki vaakarakenteen yläpuolelle jäävästä kuormasta siirretään jäykistävän vaakarakenteen avulla rakennuksen sivuseinille.

### Korjaus sivulle 65 (24.6.2021)

Taulukko L4.1 otsikkotekstissä olevan  $k$ -kertoimen kaavan yläkerrassa on virhe piin potenssiarvossa (4 pitää olla 2). Oikea merkintä on siis  $5\pi^2m$ .